

基础化学实验

山东省省级**实验教学示范中心** 基础化学实验中心



基础化学实验

——电导法测定BaSO4的溶度积

一、实验目的



1 掌握电导法测定BaSO₄的溶度积的原理和方法。

2 了解电导率仪的工作原理和使用。



难溶电解质的溶解度很小,很难直接测定。但是可以通过测定该溶液的电导或电导率,再根据电导与浓度的 关系,计算出难溶电解质的溶解度,从而换算出溶度积。



电导G:

物质导电能力的大小常以电阻的倒数去表示,即 $G = \frac{1}{R}$

导体的电阻与其长度成正比与其截面积成反比即 $R = \rho \frac{1}{A}$ ρ 是比例常数,称为电阻率或比电阻。

根据电导与电阻的关系则有 $G = \kappa(\frac{A}{l})$

G——电导,单位是S(西门子),

A——截面积,单位是cm²

/—──长度,单位是cm

 κ ——电导率, $\kappa = \frac{1}{2}$, 单位是S·cm⁻¹

L/A—电导池常数。 电极一定则/、A一定,如DS-1型铂黑电极的电导池常数为0.98。




摩尔电导率 () :

当测定在两平行电极之间溶液的电导时,面积A=1cm²,电

极相距 l cm,溶液浓度为 l mol Ł-1时,则电解质溶液的电导为摩

尔电导率,用λm表示,单位S cm² mol-1。

$$\lambda_{\rm m} = \frac{\kappa}{1000c}$$





极限摩尔电导率λ。:

当溶液浓度无限稀时,正、负离子之间的影响趋于零, 摩尔电导率λ趋于最大值,用λ₀表示,称为*极限摩尔电导率*。

实验证明当溶液无限稀时,每种电解质的极限摩尔电导率是离解的两种离子的极限摩尔电导率的简单加和,对 $BaSO_4$ 饱和溶液, $\lambda_{0,BaSO_4}=\lambda_{0,Ba}^2+\lambda_{0,SO_4}^2$ -。



当以1/2BaSO₄ 为基本单元, $\lambda_{0,BaSO_4}=2\,\lambda_{1/2BaSO_4}$,在25℃时,无限稀的Ba²⁺和SO₄²⁻ 的 λ_0 值分别为63.6 S cm² mol⁻¹,80.0 S cm² mol⁻¹,因此,

$$\lambda_{0,\text{BaSO}_4} = 2 \lambda_{1/2\text{BaSO}_4} = 2(\lambda_{0,1/2\text{Ba}^{2+}} + \lambda_{0,1/2\text{SO}_4}^{2-})$$

$$= 2(63.6 + 80.0) = 287.2 \text{ (S cm}^2 \text{ mol}^{-1})$$

摩尔电导率 λ 是 $1 \mod L^{-1}$ 溶液的电导率 $k(k = \lambda \mathbf{c})$,因此,只要测得电导率 κ 值,即求得溶液浓度。

$$c_{\text{BaSO}_4} = \frac{1000K_{\text{BaSO}_4}}{\lambda_{0, \text{BaSO}_4}}$$

(mol L-1)

BaSO₄溶度积的测定:


$$BaSO_4 = Ba^{2+} + SO_4^{2-}$$

$$K_{\rm sp} = [{\rm Ba}^{2+}][{\rm SO_4}^{2-}] = c_{\rm BaSO_4}^2$$

$$K_{sp,SO_4}^{\theta} = [1000 \times \frac{K_{BaSO_4 \stackrel{\sim}{Rightarrow}} - K_{H_2O}}{\lambda o, BaSO_4}]2$$

测定的电导率是由难溶盐溶解的离子和水中的H+和OH

所决定的,故还必须要测定水的电导率。



1. BaSO4饱和溶液的制备

20ml水, 沸腾2-5min 搅拌,静置,倾析

60ml水,沸腾2-5min 搅拌,静置,冷却。





2.电导率的测定

- (1) 取40mLH₂O, 测其电导率约 ______μS·cm⁻¹。
- (2) 取40mLBaSO₄溶液上清液,测其电导率为

μS·cm⁻¹。

用水洗净电极头



3. 电导率仪的使用(DDS-307型)

(2)将电极浸入被测溶液,电极插头插入电极插座。

(3)将"量程"(RANGES) 开关扳向"校正"(CAL),

- ① 调节"常数"(CONST)纽为1.0,调 节温度为25℃,调校准显示100 μS·cm⁻¹。
- ② 调节"常数"(CONST)纽使显示数与所使用电极的常数标称值一致。


如电极常数为0.92,调"常数"纽使显示920。调节温度为室温。

(1)接通仪器电源, 让仪器预热约30min。



(4) 将"量程"开关扳向至合适的量程挡,待显示稳定后,仪器显示数值即为测量时温度下的电导率(单位μS·cm⁻¹)。

如果显示值消失,表明被测值 超出量程范围,可扳在高一量程 来测量。如度数很小,为了提高 测量精度,可扳在低一档量程。





四、思考题

- 在测定BaSO₄的电导时,水的电导为什么不能忽略?
- 什么叫极限摩尔电导率?什么情况下λ ο= λ ο正离子 +λ ο负离子?
- 在什么条件下可由电导率计算溶液浓度?



